



Sicherheitsvorschriften und Regeln bezüglich der Abholung per Lkw bei Service – Center – Gelsenkirchen GmbH

Einleitung

*Im gesamten Betrieb ist das Tragen von Unfallverhütungsschuhen, Schutzhelm sowie Schutzhandschuhe **zwingend** vorgeschrieben.*

Der Zugang zum Betrieb ist ohne diese persönliche Schutzausrüstung verboten.

Jeder, der sich nicht an diese Vorschriften hält, wird im äußersten Fall des Betriebes verwiesen und es wird ihm der Zugang zum Betrieb in Zukunft untersagt.

Allgemeine Vorschriften

- 1. Die Verladung geschieht ausschließlich über Krane.*
- 2. Das Fahrzeug muss ausreichend freie Ladefläche für den Frachtauftrag vorweisen. Die Ladefläche muss sauber und trocken sein.*
- 3. Vor dem Betreten des Betriebes hat der Fahrer seine pers. Schutzausrüstung anzulegen.*
- 4. Umladen von fremden Gütern wird abgelehnt, wir laden unsere Materialien nicht auf Fremdgut.*
- 5. Ebenso darf auf unseren Materialien kein Fremdgut geladen werden.*
- 6. Es werden grundsätzlich nur Fahrzeuge beladen, die für den Frachtauftrag die notwendigen, intakten Zurrgurte (min. 2 Stck pro Paket) und Antirutschmatten (durchgehend unter jedem Verpackungsholz) vorweisen können.*
- 7. Es müssen ausreichend, **gangbare** Zurrpunkte am Fahrzeug vorhanden sein.*
- 8. Für den Coil- bzw. stehenden Spaltbandtransport muss das Fahrzeug mit einer Coilmulde oder einem Coilgestell und **Zurrketten** ausgestattet sein.*
- 9. Das Fahrzeug **muss** entweder mit Rungen oder Bordwänden (Curtainsider mit genügend Seitenbrettern) ausgestattet sein.*
- 10. Wenn das Fahrzeug bauartbedingt keine“ formschlüssige“ Verladung zulässt, ist für die Ladung ausreichendes Staumaterial mitzuführen.*
- 11. Das Fahrzeug wird aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht über Bordwandhöhe beladen.***
- 12. Die aufzunehmende Zuladung darf das zulässige, gesetzliche Gesamtgewicht von max. 40 to. nicht überschreiten.*
- 13. Der Aufenthalt in den Lagerbereichen ist **strengstens verboten.***

Den Anweisungen unserer Verloader ist Folge zu leisten.

Betriebsleitung	Leiter QM, AS und UM	Versandleiter	Fachkraft für AS u. Ladungssich.
i.V. Reinhard Kimpel	i.V. Thomas Bischoff	i.V. Ralf Schwiderski	Frank Deckenhoff